

Vedligeholdelse af overfladebehandlede vinduer og døre i fyrretræ fra OUTRUP Vinduer & Døre A/S

Løbende vedligeholdelse

For at bevare et pænt og ensartet udseende bør de malede elementer på udvendig sider jævnligt afvaskes med vand, evt. tilsat autoshampoo.

Tips før du går i gang med at male

- På behandlingspunktet må træfugtigheden max. være 12+/-3 %
- Brug aldrig et farveløst produkt som afsluttende behandling.
- Luk ikke vinduerne/dørene, før behandlingen er fuldkommen tør.

Behandling

- Løstsiddende maling og harpiks fjernes.
- Evt. harpiks fjernes med sprit på en blød klud.
- Afvask med vand tilsat ammoniak eller grundrensemiddel.
- Slibning af overfladen.
- Blotlagt træ grundes med grundingsolie.
- Males med vinduesmaling/træbeskyttelsesmiddel på vand eller opløsningsbasis.
- Følg brugsanvisning på vedligeholdelsesproduktet.